

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ-ราคา  
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ ส่วนช่างสุขาภิบาล  
ขออนุมัติจ้างซ่อมประตุน้ำคลองแม่ข่า หลังรพ.ลานนา จำนวน 3 บาน  
รหัสครุภัณฑ์ 253-57-0131,253-57-0132 และ 253-57-0133

| ที่ | รายการ  | จำนวน<br>หน่วย | ราคาต่อหน่วย |     | ราคารวม        |     | หมายเหตุ |
|-----|---|----------------|--------------|-----|----------------|-----|----------|
|     |   |                | บาท          | สต. | บาท            | สต. |          |
|     | <b>รหัสพัสดุ 253-57-0131</b>                                    |                |              |     |                |     |          |
|     | <u>ซ่อมโอเวอร์ฮอลล์ชุดมอเตอร์ขนาด 5hp</u>                       |                |              |     |                |     |          |
| 1.  | พันขดลวดมอเตอร์,อาบนํ้ายา,อบขดลวด                               | 1 ชุด          | 7,500        | -   | 7,500          | -   |          |
| 2   | เปลี่ยนตลับลูกปืน #6205   | 1ตลับ          | 950          | -   | 950            | -   |          |
| 3   | เปลี่ยนตลับลูกปืน #6207   | 1 ตลับ         | 1,250        | -   | 1,250          | -   |          |
| 4   | ปลอกฝามอเตอร์หน้า,หลัง  | 1 ชุด          | 3,000        | -   | 3,000          | -   |          |
| 5   | ค่าแรงเช็คซ่อมมอเตอร์   | 1 ชุด          | 2,000        | -   | 2,000          | -   |          |
|     | <u>ซ่อมเฟืองเกียร์ทดรอบเปิด-ปิดประตูน้ำ</u>                     |                |              | -   |                | -   |          |
| 6   | กลึงชุดเฟืองเกียร์ทด(เหล็กหล่อ)                                 | 1 ชุด          | 18,000       | -   | 18,000         | -   |          |
| 7   | กลึงสลักเฟืองทดใหญ่,กลึงเพลาชับ,เซาะร่องลิ้ม                    | 1 ชุด          | 13,500       | -   | 13,500         | -   |          |
| 8   | เข้าเกลียวยกบานประตูน้ำ   | 1 ชุด          | 7,500        | -   | 7,500          | -   |          |
| 9   | ตัดเพลากลียวยกบานประตูน้ำพร้อมกลึงล่าง                          | 1 ชุด          | 2,500        | -   | 2,500          | -   |          |
| 10  | ค่าแรงถอดประกอบชุดเฟืองเกียร์ทด                                 | 1 ชุด          | 3,000        | -   | 3,000          | -   |          |
| 11  | ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้คอนโทรล                                    | 1 ตู้          | 15,000       | -   | 15,000         | -   |          |
| 12  | งานทำหลังคาคคลุมชุดขับประตูน้ำรวม 3 ชุด พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง | 1 งาน          | 68,000       | -   | 68,000         | -   |          |
| 13  | ค่าแรงตรวจเช็ค,ติดตั้งระบบพร้อม Test run                        | 1 งาน          | 6,000        | -   | 6,000          | -   |          |
|     | <b>รวมเป็นเงิน</b>  |                |              |     | <b>148,200</b> | -   |          |
|     | <b>รหัสพัสดุ 253-57-0132</b>                                    |                |              |     |                |     |          |
|     | <u>ซ่อมโอเวอร์ฮอลล์ชุดมอเตอร์ขนาด 5hp</u>                       |                |              |     |                |     |          |
| 1.  | พันขดลวดมอเตอร์,อาบนํ้ายา,อบขดลวด                               | 1 ชุด          | 7,500        | -   | 7,500          | -   |          |
| 2   | เปลี่ยนตลับลูกปืน #6205   | 1ตลับ          | 950          | -   | 950            | -   |          |
| 3   | เปลี่ยนตลับลูกปืน #6207   | 1 ตลับ         | 1,250        | -   | 1,250          | -   |          |
| 4   | ปลอกฝามอเตอร์หน้า,หลัง  | 1 ชุด          | 3,000        | -   | 3,000          | -   |          |
| 5   | ค่าแรงเช็คซ่อมมอเตอร์   | 1 ชุด          | 2,000        | -   | 2,000          | -   |          |
|     | <u>ซ่อมเฟืองเกียร์ทดรอบเปิด-ปิดประตูน้ำ</u>                     |                |              |     |                |     |          |
| 6   | ซ่อมฐานเพลาลูกเหล็กหล่อรับเฟืองเกียร์ทด                         | 1 ชุด          | 4,800        | -   | 4,800          | -   |          |



