

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมรถชุดไฮดรอลิก จำนวน 30 รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ส่วนการโยธา สำนักงานช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,193,000.00 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 20 พฤษภาคม 2563
เป็นเงิน 295,919.20 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 บริษัท สรตัทธินเกษตรช่วยไหม จำกัด
 - 4.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรกลดีเซล
 - 4.3 บริษัท ตริลล์คิว จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 1. นายบุรทัช เสาวพนธ์ หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
 2. นายก่อเกียรติ จำปา หัวหน้างานบำรุงรักษาทางและสะพาน
 2. นายณัฐวุฒิ สุวรรณ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ - ราคา

ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักงานช่าง

ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมรถขุดไฮดรอลิก ยี่ห้อฮิตาชิ ชม. ตค.383 รหัสทรัพย์สิน 018-45-0015

ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม		หมายเหตุ
			บาท	สต	บาท	สต	
1	กรองเครื่อง	1 ลูก	1,580	00	1,580	00	
2	กรองโซล่า	1 ลูก	1,250	00	1,250	00	
3	กรองไฮดรอลิก	1 ลูก	2,580	00	2,580	00	
4	น้ำมันเครื่อง	15 ลิตร	300	00	4,500	00	
5	น้ำมันไฮดรอลิก	220 ลิตร	180	00	39,600	00	
6	สายอัดจารบีพร้อมหัวสาย	3 เส้น	2,680	00	8,040	00	
7	จารบี ขนาด 2 กิโลกรัม	1 กป.	1,280	00	1,280	00	
8	ฟันบั้งกี	4 อัน	1,250	00	5,000	00	
9	สกรู น็อต ชุดบั้งกี	4 ชุด	150	00	600	00	
10	ซีลชุดซ่อมกระบอก ไฮดรอลิกตัวยกแขน	2 ชุด	12,500	00	25,000	00	
11	ซีลชุดซ่อมกระบอก ไฮดรอลิกตัวยึดแขน	1 ชุด	10,580	00	10,580	00	
12	บูชขนาด O 65-80-70 มม.	9 ชุด	850	00	7,650	00	
13	บูชขนาด O 80-95-70 มม.	4 อัน	980	00	3,920	00	
14	บูชขนาด O 90-105-110 มม.	2 อัน	1,050	00	2,100	00	
15	เชื่อม พอก กิ่งสลัก ขนาด O 60X210 มม.	1 อัน	2,000	00	2,000	00	
16	เชื่อม พอก กิ่งสลัก ขนาด O 90X800 มม.	1 อัน	4,000	00	4,000	00	
17	เชื่อม พอก กิ่งสลัก ขนาด O 90X900 มม.	1 อัน	4,000	00	4,000	00	
18	เชื่อม พอก กิ่งสลัก ขนาด O 80X240 มม.	3 อัน	3,000	00	9,000	00	
19	เชื่อม พอก กิ่งสลัก ขนาด O 80X530 มม.	1 อัน	3,500	00	3,500	00	
20	เชื่อม พอก กิ่งสลัก ขนาด O 65X440 มม.	2 อัน	2,500	00	5,000	00	
21	เชื่อม พอก กิ่งสลัก ขนาด O 65X340 มม.	2 อัน	2,000	00	4,000	00	
22	เชื่อม พอก กิ่ง คว้าน อัด รูบูชสลัก	16 ชุด	2,000	00	32,000	00	
23	โอริงกันทราย กันน้ำมัน	1 ชุด	8,580	00	8,580	00	
24	แก้มบั้งกี	2 อัน	3,200	00	6,400	00	
25	ซิมชุดบั้งกี	20 อัน	280	00	5,600	00	
26	สกรู น็อต แหวน ขนาดต่างๆ	1 ชุด	5,800	00	5,800	00	
27	เปลี่ยนเหล็กบั้งกี ฟัน บูช สลัก เหนืออก พร้อมทำกันสีก	1 ลูก	25,000	00	25,000	00	

28	ค่าแรงถอดประกอบ ซ่อมกระบอกไฮดรอลิค	4 ชุด	2,000	00	8,000	00	
29	ค่าแรงถอดประกอบ ซ่อมโคนอาร์มและปั๊นท์	1 คัน	20,000	00	20,000	00	
30	ค่าแรงถอดประกอบ ซ่อมกระบอกไฮดรอลิค	1 ชุด	20,000	00	20,000	00	
					รวมเป็นเงิน	276,560	00
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	19,359	20
(สองแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	295,919	20

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการสีบราคา ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นายยุงยุทธ จันทะมงคล)
 นายช่างเครื่องกลอ่าวโต
 (นายก่อเกียรติ จำปา)
 หัวหน้างานบำรุงรักษาทางและสะพาน