



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ - ราคา

สำนักการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ขออนุมัติซื้อยางรถดูด
โคลน 6 จำนวน 2 รายการ หมายเลขทะเบียน 83-0877 รหัสครุภัณฑ์ 010-56-0030
ดังรายการประมาณราคาดังต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม		หมายเหตุ
			บาท	สต.	บาท	สต.	
1	เปลี่ยนยางนอก 2 เส้น X- MULTI Z 11R22.5	2 เส้น	15,120	-	30,240	-	
2	เปลี่ยนยางนอก XZY3 11R22.5	8 เส้น	15,120	-	120960	-	
			รวมราคาทั้งสิ้น		141,308	41	
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		9,891	59	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(-หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน-)					151,200		

ลงชื่อ..........ผู้ประเมินราคา/สีบราคา
(นายอนุสนธิ์ เผ่าเพชร)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายประสพชัย แยกอ้อย)
หน.งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขออนุมัติซื้อยางรถดูดโคลน ยี่ห้อ อีซูซุ จำนวน 2 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักงานช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
เป็นเงิน 151,200 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (สืบราคาสามร้าน)
 1. บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์การยาง จำกัด
 2. หจก.เฮงสวัสดิ์รวมยาง
 3. หจก.สายเหนือการยางช่างเผือก
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุย่อย
 - 5.1 นางสาวดวงเดือน หน่อคำ
6. รายชื่อผู้ประมาณราคา/สืบราคา
 - 6.1 นายอนุสนธิ์ เผ่าเพชร